

REPARACIÓN HUMEDAD DE PAREDES Y CIELORRASO DE PLANTA BAJA EN EDIFICIO CASEROS N° 1450 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Comitente: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

Descripción: REPARACIÓN humedad de paredes y cielorraso de Planta Baja en Edificio Caseros N° 1450 "Dirección Gral. de Personal y Dirección Gral. de Informática", Capital - Salta. Fecha/Hora Apertura: 14/02/2020 - 11:00 hs.

Fecha de apertura: 2020-02-14 11:00:00

Presupuesto oficial: 0,00

Presupuesto oficial moneda: pesos



